

# Diagnostic de pollution - Plan de Gestion

## Site de Prévessin Moens (01)

**Client**



**Site**

Site de Prévessin Moens (01)  
- FRANCE

**Activité du site**

Ancienne décharge OM

**Emprise au sol**

200 m<sup>2</sup>

**Date de réalisation**

2009

**Montant de la mission**

15 940€ HT

Vues d'ensemble du site



Pose de piézomètres

Bâtiments industriels

**Mission INGEOS**

Les prestations effectuées lors de cette mission :

- Analyse des études géotechniques,
- Mise en place de piézomètres,
- Investigations sur les milieux (sols, eaux souterraines) sur site et hors site,
- Définition d'un plan de gestion.

**Contexte**

La Société Nexity a engagé un projet immobilier sur ce site. INGEOS a donc réalisé un diagnostic de pollution précis et conforme à la méthodologie de gestion des sites potentiellement pollués.

**Spécificités de la mission**

- Présence de plusieurs zones de déchets